

# Prüfungsbericht

Prufungsbericht Nummer	W22-Ex-063-V1-DA

Auftraggeber Swissgrid AG

Auftragnehmer Werkstoff Prüflabor der "RUAG AG"

Prüfgegenstand Analysen Stahlversprödung Gittermaste Priorität 5

Prüfungen Bestimmung der Stahlqualität; Abklärungen zur Thomasstahl-

Thematik mit potenzieller Stahlversprödung.

# Inhaltsverzeichnis

Kapitei		Seite
1	Angewandte Verfahren	3
2	Mastprotokolle	4
3	Kommentare und Empfehlungen	310
4	Tabellarische Zusammenfassung	311

Thun 21. September 2022

Visiert Visiert

Markus Zgraggen Martin Blunier
Department Lead Material Testing Test Engineer WP

Tel. direkt: +41 58 485 96 79 Tel. direkt: +41 58 483 71 74 E-Mail: Harkus.zgraggen@ruag.ch E-Mail: martin.blunier@ruag.ch

Der Inhalt dieses Prüfungsberichts bezieht sich nur auf den Prüfgegenstand. Dieser Prüfungsbericht ist nur vollständig weiterzugeben, die Weitergabe oder Veröffentlichung auszugsweise ist untersagt.





# **Auftragsdaten**

RUAG 🚄 🤊

Auftraggeber: Swissgrid AG

Kontaktperson: Herr Gregory Hemmen Adresse: Bleichmattstrasse 31 PLZ, Ort: CH-5001 Aarau

Eingangsdatum Bestellung: 30.April 2022 Bestellnummer: 4500142209

Prüfgegenstand: Die Masten der Prio 5 sind Gegenstand der

Prüfung.

Prüfung vor Ort 02.05 – 16.09. 2022 Eingangsdatum Prüfgegenstand:

Prüfungen: Chemische Analyse

Wirbelstromprüfung (ET)

Härteprüfung

Schichtdickenmessung Sichtprüfung (VT) Metallographie

Prüfnorm: n/a

Informationen über Prüfgegenstand: Baujahr: Diverse

Aufbewahrung Prüfgegenstand: Kein Restmaterial, Prüfung vor Ort



# 1 Angewandte Verfahren

#### 1. 1 Visuelle Prüfung

Im Bodenbereich bis ca. 2 m Höhe wurde eine allgemeine Übersichtsprüfung als Zustandsbeurteilung vorgenommen. Gleichzeitig wurden die Querschnittsdimensionen von Eckstielen und Diagonalen aufgenommen. Zusätzlich wurde die Gesamtkorrosionsschutzschichtdicke mittels Wirbelstrom gemessen.

### 1. 2 Messmethodik für die Bestimmung der mechanischen Eigenschaften

Die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften erfolgte über mobile Härtemessverfahren (Equotip und Sonodur).

Zusätzlich wurden mittels Wirbelstrom elektromagnetische Messungen durchgeführt. Diese Messungen wurden abgeglichen mit Messwerten von Proben mit bekannter Kerbschlagzähigkeit aus Mastbaustählen ähnlicher Bauphasen.

#### 1. 3 Angaben zur Chemischen Analyse:


An den Bauteilen wurde mit Zirkonoxidpapier (Korn 80) eine Fläche von ca. 5x5 cm angeschliffen und mittels einem mobilen Laserablationsgerät vom Typus Niton Apollo analysiert. Details zu den Messstellen sind in den Mastprotokollen ab Seite 4 ersichtlich. Die Kalibration des Messgerätes erfolgte mit Kalibrationsproben des Geräteherstellers. Die relative Messunsicherheit ist Konzentrations- und Elementabhängig. Als Richtwert können erfahrungsgemäss ca. 1-2 % Relativprozente angenommen werden.

#### 1. 4 Metallographische Untersuchungen

Bei verdächtigen Wirbelstromsignalen sowie auffälliger Messwerte aus der chemischen Zusammensetzung und der Härtemessungen werden Ätzungen auf Frysche Kraftwirkungslinien durchgeführt. Das Vorliegen dieser Linien ist ein eindeutiger Nachweis von versprödend wirkenden Ausscheidungen auf Grund hoher Stickstoffgehalte.



#### Mast Nr: 25 / Trasse 1360 / Neu 1360x026





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. 25

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

Eckstiele: 200x200x25 mm; Diagonalen 100x100x8 mm

#### Messwerte zu den mechanischen Eigenschaften:

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	177	800	S355
Eckstiel 2	duktil	164	445	S355
Diagonale 1	duktil	134	244	S275
Diagonale 2	duktil	140	213	S275
Eckstiel 3	duktil	167	235	S355
Schraube 1	duktil	195	278	5.8
Eckstiel 4	duktil	168	231	S355

(schraube nicht zugänglich)



Mast Nr: 25 / Trasse 1360 / Neu 1360x026

#### Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

		Messpositionen					
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Eck. 2	Eck. 3	Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.19	0.15	0.17	0.09	0.15	0.19	0.21
Silizium	0.39	0.37	0.17	0.18	0.32	0.24	0.32
Mangan	1.1	0.5	0.5	1.1	1.2	0.6	1.4
Chrom	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nickel	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Aluminium	0.04	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.04	0.04
Kupfer	0.11	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis

<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:


Die Eckstiele sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen.

Die Diagonalen sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S275 zuzuordnen.

Die Schrauben sind duktilen 5.8 Güten zuzuordnen.



#### Mast Nr: 124 / Trasse 1360 / Neu 1360x125





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. 124

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

Eckstiele: 200x200x23 mm; Diagonalen 90x90x8 mm

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	161	278	S355
Eckstiel 2	duktil	167	365	S355
Diagonale 1	duktil	140	273	S275
Diagonale 2	duktil	135	298	S275
Eckstiel 3	duktil	164	326	S355
Schraube 1	duktil	160	305	5.6
Eckstiel 4	duktil	185	235	S355



Mast Nr: 124 / Trasse 1360 / Neu 1360x125

#### Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

		Messpositionen					
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Eck. 2	Eck. 3	Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.15	0.12	0.12	0.16	0.18	0.14	0.14
Silizium	0.12	<0.01	<0.01	0.17	0.15	<0.01	0.27
Mangan	0.3	0.5	0.5	1.1	1.2	0.6	1.2
Chrom	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nickel	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.31	<0.01
Aluminium	0.02	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.04	0.02
Kupfer	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.33	<0.01
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis

<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:


Die Eckstiele sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen.

Die Diagonalen sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S275 zuzuordnen.

Die Schrauben sind duktilen 5.6 Güten zuzuordnen.



#### Mast Nr: Prov.29 / Trasse 1360 / Neu 1360x156





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. Prov. 29

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

Eckstiele: 200x200x12 mm; Diagonalen 130x130x8 mm

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	208	355	S355
Eckstiel 2	duktil	188	360	S355
Diagonale 1	duktil	202	413	S355
Diagonale 2	duktil	187	390	S355
Eckstiel 3	duktil	190	630	S355
Schraube 1	duktil	141	571	4.8
Eckstiel 4	duktil	190	363	S355



Mast Nr: Prov.29 / Trasse 1360 / Neu 1360x156

# Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

		Messpositionen					
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Eck. 2	Eck. 3	Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.15	0.11	0.21	0.15	0.17	0.10	0.16
Silizium	0.24	0.20	0.16	0.22	0.25	0.24	0.23
Mangan	1.4	0.9	8.0	1.2	1.3	0.5	1.3
Chrom	0.11	0.13	0.17	0.12	0.11	0.11	0.12
Nickel	0.13	0.18	0.17	0.12	0.15	0.20	0.15
Aluminium	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
Kupfer	0.23	0.24	0.22	0.23	0.25	0.24	0.22
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis


<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:

Die Mastbauteile sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen. Die Schrauben sind duktilen 4.8 Güten zuzuordnen.



# Mast Nr: Prov.34 / Trasse 1360 / Neu 1360x161





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. Prov. 34

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

Eckstiele: 150x150x10 mm; Diagonalen 110x110x8 mm

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	188	381	S355
Eckstiel 2	duktil	200	266	S355
Diagonale 1	duktil	161	307	S355
Diagonale 2	duktil	163	312	S355
Eckstiel 3	duktil	162	295	S355
Schraube 1	duktil	200	200	5.8
Eckstiel 4	duktil	180	337	S355



Mast Nr: Prov.34 / Trasse 1360 / Neu 1360x161

#### Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

		Messpositionen					
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Eck. 2	Eck. 3	Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.17	0.16	0.15	0.17	0.15	0.13	0.15
Silizium	0.21	0.27	0.26	0.24	0.24	<0.01	0.25
Mangan	1.2	1.1	1.1	1.3	1.3	0.5	1.3
Chrom	0.11	0.13	0.17	0.12	0.11	0.11	0.12
Nickel	0.17	0.17	0.17	0.15	0.14	0.21	0.14
Aluminium	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.01	0.02
Kupfer	0.26	0.27	0.24	0.25	0.26	0.34	0.22
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis


<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:

Die Mastbauteile sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen. Die Schrauben sind duktilen 5.8 Güten zuzuordnen.



#### Mast Nr: Prov.42 / Trasse 1360 / Neu 1360x169





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. Prov. 42

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	168	356	S355
Eckstiel 2	duktil	172	340	S355
Diagonale 1	duktil	184	377	S355
Diagonale 2	duktil	175	400	S355
Eckstiel 3	duktil	178	280	S355
Schraube 1	duktil	145	320	4.8
Eckstiel 4	duktil	163	389	S355



Mast Nr: Prov.42 / Trasse 1360 / Neu 1360x169

# Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

		Messpositionen					
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Eck. 2	Eck. 3	Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.10	0.09	0.06	0.11	0.07	0.03	0.07
Silizium	0.31	0.22	0.17	0.15	0.24	0.20	0.18
Mangan	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	8.0	1.3
Chrom	0.12	0.11	0.14	0.12	0.16	0.09	0.17
Nickel	0.13	0.16	0.15	0.18	0.19	0.12	0.18
Aluminium	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05
Kupfer	0.20	0.22	0.25	0.26	0.26	0.24	0.27
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis


<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:

Die Mastbauteile sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen. Die Schrauben sind duktilen 4.8 Güten zuzuordnen.



# Mast Nr: Prov.51 / Trasse 1360 / Neu 1360x178





Anordnung der Messstellen

Bild 1: Mast Nr. Prov.51

# Visuelle Kurzbeurteilung:

Allgemeinzustand: gut

Keine Bleimenningegrundierung erkennbar.

Eckstiele: 200x200x18 mm; Diagonalen 150x150x12 mm

	Wirbelstromsignal	Härte [HV 1]	Schichtdicke [µm]	Stahlzuordnung
Eckstiel 1	duktil	191	497	S355
Eckstiel 2	duktil	186	448	S355
Diagonale 1	duktil	182	375	S355
Diagonale 2	duktil	200	435	S355
Eckstiel 3	duktil	188	450	S355
Schraube 1	duktil	156	420	5.6
Eckstiel 4	duktil	195	655	S355



Mast Nr: Prov.51 / Trasse 1360 / Neu 1360x178

#### Ergebnisse der Laserablationsmessungen:

	Messpositionen						
	Eck. 1	Diag. 1	Diag. 2	Diag. 2 Eck. 2 Eck.		Sch. 1	Eck. 4
Elemente	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]	g/100g [%]
Kohlenstoff	0.11	0.07	0.07	0.12	0.09	0.10	0.09
Silizium	0.26	0.22	0.25	0.30	0.32	0.16	0.27
Mangan	1.3	1.2	1.3	1.3	1.4	8.0	1.2
Chrom	0.12	0.11	0.14	0.12	0.16	0.09	0.17
Nickel	0.13	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.16
Aluminium	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03
Kupfer	0.26	0.21	0.20	0.22	0.26	0.16	0.21
Eisen	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis	Basis

<sup>&</sup>lt; = unterhalb der Nachweisgrenze</p>

# Bewertung der Stahlgüte:

Die Mastbauteile sind duktilen Stählen der Festigkeitsklasse S355 zuzuordnen. Die Schrauben sind duktilen 5.6 Güten zuzuordnen.



Nr.			keine	leicht	mittel	stark	
						Stark	
	stiele						
Trasse 1360 /	1	S355	X				
Neu 1360x026	2	S355	X				
13000020	3	S355	X				
	4	S355	X				
Diag	onalen						
	1	S275	X				
	2	S275	X				
	auben	5.8	X				
	stiele						
/ Trasse 1360 / Neu	1	S355	X				
1360x125	2	S355	X				
	3	S355	X				
Diam	4	S355	X				
Diag	onalen	0075	V				
	1	S275 S275	X				
Coh	2 rauben		X				
	stiele	5.6	^				
Prov.29 /	stiele 1	S355	<b>v</b>				
Trasse 1360 /	2	S355 S355	X X				<b></b>
Neu	3	S355 S355	X				
1360x156	4	S355 S355	X				
Diag	onalen	2000					
	1	S355	X				
	2	S355	X				
Schr	auben	4.8	X				

Der Inhalt dieses Prüfungsberichts bezieht sich nur auf den Prüfgegenstand.
Dieser Prüfungsbericht ist nur vollständig weiterzugeben, die Weitergabe oder Veröffentlichung auszugsweise ist untersagt.



Alte Mast Nr. / neue Mast Nr.	Bauteile	Festigkeits- klasse	Versprödungsanzeichen				Abminderung
			keine	leicht	mittel	stark	
Mast Nr: Prov.34 /	Eckstiel 1	S355	X				
Trasse 1360 /	2	S355	X				
Neu	3	S355	X				
1360x161	4	S355	X				
	Diagonalen						
	1	S355	X				
	2	S355	X				
	Schrauben	5.8	Х				
Mast Nr:	Eckstiele						
Prov.42 /	1	S355	X				
Trasse 1360 /	2	S355	X				
Neu 1360x169	3	S355	X				
1300x109	4	S355	X				
	Diagonalen						
	1	S355	X				
	2	S355	X				
	Schrauben	4.8	X				
Mast Nr:	Eckstiele						
Prov.51 / Trasse 1360 /	1	S355	X				
	2	S355	X				
Neu 1360x178	3	S355	X				
.0007110	4	S355	X				
	Diagonalen						
	1	S355	X				
	2	S355	X				
	Schrauben	5.6	X				

Der Inhalt dieses Prüfungsberichts bezieht sich nur auf den Prüfgegenstand.
Dieser Prüfungsbericht ist nur vollständig weiterzugeben, die Weitergabe oder Veröffentlichung auszugsweise ist untersagt.