

Betroffene Parzellen

| Kanton | Gemeinde | PLZ | Parzellen Nr. | L-Nummner | Besonderes | Tiefbau JA/nein |
|--------|----------|------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| SG | Schänis | 8718 | 487 | L-2551035, A-1545657, A-1545684, A-1545787 | Spülbohrung B-B Spülbohrung E-E Spülbohrung G-G Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 506 | L-2551035, A-1545684, A-1545787 | Strassenquerung C-C | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 507 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | Strassenquerung C-C Gewässerquerung D-D Spülbohrung E-E | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 498 | L-2551035, A-1545780, A-1545684, A-1545787 | Spülbohrung E-E Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 586 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 585 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 580 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 578 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 577 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 1675 | A-1545787 | Kabelersatz | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 1746 | A-1545787 | TS Säumergut EVS | Nein |
| SG | Schänis | 8718 | 510 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 509 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 534 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 1870 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | Gewässerquerung F-F Abbruch FL | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 531 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | | Ja |
| SG | Schänis | 8718 | 516 | L-2551035, A-1545684, A-1545780, A-1545787 | TS Chöllen EVS Spülbohrung G-G Abbruch FL | Ja |