



Unterquerung Bach, Strasse Gewässer-ID: 123026



Schnitt A-A



Wird ausgeführt gemäss Merkblatt Fachordner Naturgefahren Nr. 921_701

TS Udligenswil-Weidhofstr. 24

Unterquerung eingedeckter Bach

2'672'640 / 1'215'851

Massstab: -	Gezeichnet	25.02.25	ScDn
	Geprüft	25.05.25	RoeE
Format: A4	Änderung	a	b
	Datum	25.05.25	
	Visum	ScDn	

CKW.
Axpo Group

CKW AG
Täschmattstrasse 4 6015 Luzern
Postfach 6002 Luzern 041 249 51 11

200 100 825-22