


Bericht Beilage zum NIS-Bericht (Fotodokumentation) Swissgrid TR1360 Pradella-Sils



Adrian Brönnimann / Rafael Szillat

Projektingenieur Freileitungen


16. Mai 2025

Projekt Nr.: | Anlage / Objekt: Swissgrid TR1360



Das nachfolgende Dokument enthält für jede Baute:

- Foto in Leitungsrichtung Objektnummer
- die Standortangabe: Mastnummer + Meter entlang der Leitungsachse Richtung West, sowie der kürzeste Abstand zur Leitungsachse.



- Die Nutzung

- Die Angabe: Ort mit empfindlicher Nutzung: Ja / Nein

Innerhalb des Untersuchungsperimeter¹: Ja / Nein



Foto: 0

Gemeinde: La Punt-Chamues-ch

Standort: Mast Nr. 1360a149+109.57m;

rechts 278.35m

Nutzung: Stall

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 965



Foto: 1

Gemeinde: La Punt-Chamues-ch

Standort: Mast Nr. 1360a150+107.44m;

rechts 238.84m

Nutzung: Hospiz Restaurant

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 963 / Parz. Nr. 966

¹Gem. NISV-Standortdatenblatt





Foto: 2
Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a153+299.70m;

rechts 26.05m

Nutzung: Jagdhütte

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 192003229 / Parz. Nr. 965



Foto: 3

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a154+180.47m;

links 38.99m

Nutzung: Unterkunft (Truppenlager)

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 1047



Foto: 4

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x158+184.09m;

direkt unter der Ltg.

Nutzung: Landwirtschaftliche Betriebsgebäude

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502274974 / Parz. Nr. 1024



Foto: 5

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x158+227.74m,

rechts 18.72m

Nutzung: Stall

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 1024





Foto: 6 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x158+264.26m;

direkt unter der Ltg.

Nutzung: Landwirtschaftliche Betriebsge-

bäude

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502274975 / Parz. Nr. 1024



Foto: 7 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x158+270.98m;

direkt unter der Ltg.

Nutzung: Wohnhaus (ETH)
Ort mit empfindlicher Nutzung: Ja
Innerhalb des Untersuchungsperimeter: Ja

Geb. Nr. 502274977 / Parz. Nr. 1024

NIS in IST-Zustand: 5.9μT NIS in Projekt-Zustand: 5.9μT








Foto: 8

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x165+64.42m;

links 208.35m

Nutzung: Schopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 194 / Parz. Nr. 973



Foto: 9

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x165+126.55m;

links 196.00m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 162A / Parz. Nr. 972



Foto: 10

Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x170+149.92m;

links 186.01m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 144 / Parz. Nr. 1172



Foto: 12 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x173+175.00m;

rechts 17.89m

Nutzung: Unbedienter Bahnhof

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 142 / Parz. Nr. 903





Foto: 12a Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x174+42.90m;

rechts 35.00m

Nutzung: EW Gebäude RhB

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 903



Foto: 13 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 49+132.86m; rechts 133.99m

Nutzung: RhB Lagerschopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 141 / Parz. Nr. 897



Foto: 14 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a176+230.50m;

links 196.76m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 140 / Parz. Nr. 493



Foto: 15 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x177+133.98m;

links 171.60m

Nutzung: Munitionsdepot

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 98A / Parz. Nr. 487





Foto: 16 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a178+142.51m;

rechts 210.14m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 208 / Parz. Nr. 480



Foto: 17 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a178+170.74m;

rechts 174.26m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 281 / Parz. Nr. 473



Foto: 18 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a178+205.10m;

rechts 180.56m

Nutzung: Stall/Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 282 / Parz. Nr. 476



Foto: 19 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a178+465.28m;

links 120.63m

Nutzung: Wasserreservoir

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 452





Foto: 20 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a179 34.08m;

links 168.72

Nutzung: Wasserreservoir

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. N-40 / Parz. Nr. 447



Foto: 21 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x180+300.12m,

direkt unter der Ltg.

Nutzung: Schleusenhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502275317 / Parz. Nr. 548



Foto: 22 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x180+384.09m;

links 35.77m

Nutzung: Stall

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 403 / Parz. Nr. 545



Foto: 23 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x180+509.75m;

links 20.78m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 405 / Parz. Nr. 542





Foto: 24 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a181+120.92m;

links 52.33m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. N-22 / Parz. Nr. 535



Foto: 25 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x183 154.18m;

links 166.88m

Nutzung: Wasserreservoir

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 49 / Parz. Nr. 288



Foto: 26 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x183+282.50m;

links 201.35m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 45C / Parz. Nr. 284

Foto: 27 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x184+0.00m;

links 184.01m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 45 / Parz. Nr. 283





Foto: 28 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x184+0.00m;

links 170.27m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 45A / Parz. Nr. 282



Foto: 29 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a185+145.41m;

links 144.24m

Nutzung: Schopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. N-26 / Parz. Nr. 590



Foto: 30 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a185+232.89m;

links 43.50m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 7A / Parz. Nr. 589

NIS in IST-Zustand: <1μT NIS in Projekt-Zustand: <1μT








Foto: 31 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x186+167.38m;

rechts 27.14m

Nutzung: Schopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. N-27 / Parz. Nr. 587



Foto: 32 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x186+181.89m;

rechts 23.93m


Nutzung: Wohnhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 47 / Parz. Nr. 587

NIS in IST-Zustand: 3.0μT NIS in Projekt-Zustand: 2.9μT










Foto: 33 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x186+211.07m;

links 72.07m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 46 / Parz. Nr. 618



Foto: 34 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a187+126.00m;

rechts 35.53m

Nutzung: Schuppen

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. N-30 / Parz. Nr. 614





Foto: 35 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x188+261.37m;

links 112.70m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 290 / Parz. Nr. 1213



Foto: 36 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360a190 128.37m;

rechts 224.40m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 7 / Parz. Nr. 623



Foto: 37 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x191+227.19m;

rechts 54.45m

Nutzung: Ferienhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 37-D / Parz. Nr. 682

NIS in IST-Zustand: <1μT NIS in Projekt-Zustand: <1μT








Foto: 38 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+23.07m;

rechts 75.88m

Nutzung: Schopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 37-C / Parz. Nr. 682



Foto: 39 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+27.59m;

rechts 62.28m

Nutzung: Bahnhof/Wohnhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 37 / Parz. Nr. 682

NIS in IST-Zustand: $<1\mu T$ NIS in Projekt-Zustand: $<1\mu T$








Foto: 40 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+41.19m;

rechts 81.90m Toilettenhaus

Nutzung: Toilettenhaus
Ort mit empfindlicher Nutzung: Nein
Innerhalb des Untersuchungsperimeter: Ja

Geb. Nr. 37-B / Parz. Nr. 682



Foto: 41 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+60.73;

rechts 81.49m

Nutzung: Bahnhofsnebengebäude

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 37-A / Parz. Nr. 682





Foto: 42 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+93.08m;

rechts 145.31m

Nutzung: Trafohaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 30 / Parz. Nr. 683



Foto: 43 Gemeinde: Bergün

Standort: Mast 1360x192+195.12m;

rechts 230.02m

Nutzung Wasserreservoir

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 683



Foto: 44 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x193+128.62m;

rechts 15.77m

Nutzung: Schopf

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502275177/ Parz. Nr. 2708



Foto: 45 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x193+130.00m;

links 82.5m

Nutzung: Schop

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 758





Foto: 46 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x193+202.61m;

links 68.31m

Nutzung: Restaurant (leerstehend)

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 320 / Parz. Nr. 611



Foto: 47 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x197+349.00m;


links 29.50m

Nutzung: Kiesladeturm

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502275170 / Parz. Nr. 2757

NIS in IST-Zustand: 4.2 μT NIS in Projekt-Zustand: 4.1 μT










Foto: 48 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x197+420.50m;

links 15.80m

Nutzung: Kiesverteilungsanlage

Ort mit empfindlicher Nutzung: Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 757



Foto: 49 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+209.75;


rechts 44.86m

Nutzung: Garage/Werkstatt

Ort mit empfindlicher Nutzung: Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter: Ja

Geb. Nr. 307/307A / Parz. Nr. 491

NIS in IST-Zustand: 2.1µT NIS in Projekt-Zustand: 2.1µT










Foto: 50 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+238.00m;

rechts 41.10m

Nutzung: Garage

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 306 / Parz. Nr. 491



Foto: 51 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+259.14m;


rechts 39.01m

Nutzung: Wohnhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 303 / Parz. Nr. 485

NIS in IST-Zustand: 2.7μT NIS in Projekt-Zustand: 2.7μT










Foto: 52 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+270.18m;

rechts 18.42m

Nutzung: Lagerhalle

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 305 / Parz. Nr. 368



Foto: 53 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+319.63m;

rechts 38.90m

Nutzung: Lagerhalle

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 301 / Parz. Nr. 726



Foto: 54
Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360a198+316.21m,

rechts 59.21m

Nutzung: Lagerhalle

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 303A / Parz. Nr. 488



Foto: 55 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+8.26m;

rechts 32.36m

Nutzung: Lagerhalle

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. -/ Parz. Nr. 2327





Foto: 56 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+15.90m;


rechts 46.36m

Nutzung: Lagerhalle/Werkstatt

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 301 / Parz. Nr. 762

NIS in IST-Zustand: 1.7μT NIS in Projekt-Zustand: 1.7μT








Foto: 57 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+31.84m;

rechts 31.94m

Nutzung: Lagerhalle

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 502275221 / Parz. Nr. 2327





Foto: 58 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+34.83m;

direkt unter der Ltg.

Nutzung: Holzlager

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 301F / Parz. Nr. 327



Foto: 59 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+66.06m;

rechts 67.94m

Nutzung: Lagerhalle/Werkstatt

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 191989560 / Parz. Nr. 2829

NIS in IST-Zustand: <1µT NIS in Projekt-Zustand: <1µT








Foto: 60 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199+79.21m;

rechts 40.37m

Nutzung: Holzlager

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 301G / Parz. Nr. 327



Foto: 61 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x199 149.23m;

rechts 48.21m

Nutzung: Unterstand

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 327

Foto: 62 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x200+3.69m;

rechts 122.68m

Nutzung: Wasserreservoir

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 304A / Parz. Nr. 350



Foto: 63 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x200+40.09m;

links 48.32m

Nutzung: Unterstand

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 757





Foto: 64 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x201+36.70m;

rechts 126.98m

Nutzung: Wohnhaus

Ort mit empfindlicher Nutzung : Ja Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 1 / Parz. Nr. 342



Foto: 65 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x201+116.50m;

rechts 97.12m

Nutzung: Scheune

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. keine / Parz. Nr. 321



Foto: 66 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x201+158.75m;

rechts 74.68m

Nutzung: ALK Betriebsgebäude

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Ja

Geb. Nr. 77 / Parz. Nr. 713



Foto: 67 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x201+175.99m;

rechts 118.57m

Nutzung: Gebäude KHR

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 75-A / Parz. Nr. 321





Foto: 68 Gemeinde: Filisur

Standort: Mast 1360x201+172.59m;

rechts 188.10m

Nutzung: ALK Gebäude

Ort mit empfindlicher Nutzung : Nein Innerhalb des Untersuchungsperimeter : Nein

Geb. Nr. 5 / Parz. Nr. 787